

Deska elastyczna pomalowana – instrukcja montażu

UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac oraz rozpakowaniem paneli powinny one być składowane minimum 12h w temperaturze 18-20°C!

Nada im to odpowiedniej elastyczności podczas samego montażu.

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche oraz czyste od wszelkiego rodzaju zabrudzeń mogących obniżyć przyczepność. Można je także zagruntować preparatem gruntującym z danego systemu ociepleń.

2. Potrzebne narzędzia

Kątownik, ołówek, nożyk techniczny, paca zębata, wałek dociskowy lub paca, gąbka, pędzelek o szerokości 5-20 mm, pędzel.

3. Nakładanie kleju

Przed przystąpieniem do klejenia, klej należy dokładnie wymieszać do konsystencji pozwalającej uzyskać jego jednolitość. Na przygotowane podłoże nakładamy pacą zębatą warstwę kleju.

Powierzchnia nakładanego kleju uzależniona jest od stopnia skomplikowania danego elementu do wyklejenia panelem oraz temperatury otoczenia w jakiej wykonujemy tą czynność. Zaleca się nakładanie kleju na maksymalnie dwie lub trzy deski.

Nakładanie kleju oraz montaż deski zaczynamy od góry ściany w celu uniknięcia zabrudzeń dolnych partii kolejno układanych paneli.

Nie należy wykonywać montażu przy dużym nasłonecznieniu gdyż może to spowodować zbyt szybkie wysychanie kleju, a tym samym utratę jego parametrów związanych z przyczepnością.

Montaż poniżej 5°C nie jest zalecany.

4. Docinanie

Deski docinamy za pomocą nożyka technicznego lub szlifierki kątovej. W wyznaczaniu linii cięcia pomocny będzie kątownik oraz metr.

5. Przyklejanie

Deskę układamy na ścianie na wcześniej położony klej. Możemy to zrobić bez fugi lub z jej dowolną szerokością. Następnie za pomocą gumowego wałka lub pacy dociskamy całą powierzchnię deski w taki sposób aby nie pozostawić pod nią pęcherzy powietrza będących przyczyną odwarstwiania się.

Nadmiar kleju oraz zabrudzenia powstałe w wyniku dociskania zmywamy mokrą gąbką.

8. Retusz

Kolejnym etapem jest malowanie zaprawką wszystkich powstałych łączeń deski. Czynność tą wykonujemy za pomocą pędzelka.

Tak zamontowane deski pozostawiamy do wyschnięcia.